

仕入先様各位

22.1.24 作成


いつもお世話になっております。

弊社より検査をお願いしております、【IM-227-S マグネットストッパー シルバー】において
12/2 分から検査を行って頂いた結果、今までに見たことがない不具合も発見されております。

今後も同様の不具合が発見される可能性が御座います。

不具合の内容については、下記画像と説明にてご確認頂きますようお願い申し上げます。


板金の反りが発生している。カバーの納まりきらない。



板金のベロの部分が逆になっている。完全 NG 製品。



板金の動きが悪い。原因は板金部の曲げ加工がずれているせい。



板金の動きが悪い。樹脂カバーに当たってしまっている。板金部の精度が出ていないせい。



本体部マグネットの欠け




ビスの不具合(先端加工不具合)



ビスの不具合(ネジ穴詰まり)



ビスの不具合(頭形状欠け)



ビスの不具合(頭形状欠け)



ビスの不具合(本数不足)



見て頂いた画像に以外にも、不具合品が混入している可能性があります。
お手数ですが、これ以外にも不具合を発見した際はご一報いただけますと幸いです。

引き続きよろしくお願いいたします。

.....

井上金物株式会社 品質管理 G 伊藤 相合

〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘 2-3-40

TEL: 052-322-3115

FAX: 052-322-5758

.....