L金具【P69279セット】

作業工程		
	①	L金具【P69279】部品-ii L型を用意する。
	②	①の**41ミリ側の楕円穴の中心にｽﾋﾟｰﾄﾞﾅｯﾄ USN-4007**を挟み込む。
	○	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾅｯﾄは奥まで入れず、裏のﾋﾞｽ穴に重ならない様に挟み込む事。
	×	写真の様に**上下・左右偏らない様にする事。**

参考写真

①



②

②

②
○

②
×

②
×