

井上金物 吊レール

部材を指定の長さに切断→バリとり→袋づめ

※安全第一

メガネ着用、周囲確認、コンセント抜き忘れ厳禁 等

①部材を切断


長さは2種類。加工依頼書で確認！

BT-110L/色 →110 ミリに切断

BT-155L/色 →155 ミリに切断

許容範囲はマイナス 0.5 ミリまで
切断面はまっすぐ

「BT-110L/WH ナチュラルホワイト」の場合



②切断面のバリをとる

サンドペーパーで軽くなでる。削りすぎない

③指定の袋もしくは部材が入っていた袋に入れて納品

指定の袋→100本ずつ

部材が入っていた袋→200本ずつ

端数分の袋には、本数を明記する

部材の使わない方も、段ボールなどに入れて納品時に持って行く